

DESCRIPCIÓN Recubrimiento base agua fabricado a partir de polímeros en emulsión, diseñado para dejar una superficie pegajosa ("Tacky") por largos periodos de tiempo, las superficies recubiertas atraparán partículas o polvo. Se recomienda aplicar sobre nuestro producto desprendible PLASTIMAR QM RECUBRIMIENTO RAHD. Una vez que el PLASTIMAR QM RECUBRIMIENTO RAP está saturado de partículas de polvo y suciedad o tiene mala apariencia, este debe ser desprendido junto con la capa de PLASTIMAR QM RECUBRIMIENTO RAHD y después se procederá a aplicar de nuevo ambos productos.

- CARACTERÍSTICAS**
- Película Pegajosa ("Tacky").
 - Atrapa polvo y partículas que entran en contacto con él.
 - Se usa en sistema con nuestro PLASTIMAR QM RECUBRIMIENTO RAHD, cuando se requiere se desprende o arranca con facilidad las dos capas.
 - Fácil de aplicar y base agua.

- USOS PROPUESTOS**
- Protección de cabinas de pintura
 - Protección de cuartos limpios.
 - Protección de diferente substratos de aluminio, vidrio, lámina galvanizada, acero inoxidable

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (A 25°C y 50% de humedad relativa)	Naturaleza	Sintético en emulsión
	Componentes	Uno
	Adelgazador	Agua
	Sólidos en Volumen (Color)¹	35.2 % ± 2
	Sólidos en Peso (color)¹	36.2 % ± 2%
	VOC (g/L)	Mínimo: 5 Máximo: 10
	Rendimiento	De 5 a 10 m ² /L El rendimiento variará de acuerdo al método de aplicación, así como al perfil de la superficie a recubrir y la funcionalidad deseada.
	Tiempo de secado a 25°C	Al tacto: 30 minutos Curado total 72 horas
	Colores	Transparente
	Apariencia	Brillante
Aplicación	Pistola (Airless), rodillo, cepillo o brocha.	

Almacenamiento	12 meses en envase herméticamente cerrado, a 25 °C en la sombra; en condiciones secas y alejados de fuentes de calor o ignición.
Presentación	En envases de 4, 10 y 19 litros

¹ Los sólidos en volumen, sólidos en peso y el contenido de VOC variarán dependiendo del color de la pintura.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El desempeño del sistema dependen en gran medida de la preparación de la superficie, la cual debe estar limpia, seca, libre de polvo y de cualquier otro tipo de contaminación.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1. Aplique una capa de Recubrimiento Ahulado Desprendible PLASTIMAR QM RECUBRIMIENTO RAHD. Ver su literatura.
2. Aplique una capa pareja sobre la superficie de PLASTIMAR QM RECUBRIMIENTO RAP.
3. Dejar secar por espacio de dos horas.
4. Una vez seco al tacto la superficie se puede poner en operación.

PRECAUCIÓN

Este producto debe ser aplicado solo por personal profesional en aplicaciones industriales, atendiendo a las sugerencias y precauciones que se prevén en su Hoja de Datos de Seguridad para Substancias Químicas (MSDS) en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuado ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar a la salud. En caso de soldar o cortar con procedimientos que quemem superficies ya recubiertas con este material es necesario usar equipo especial para protección de humos y polvos con un sistema de ventilación adecuada.

Se debe acatar al mismo tiempo las normas y reglamentos vigentes que apliquen en el lugar sobre Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Numero de carga de la ONU: Material Relacionado con Pinturas UN-1263 Guía de Respuesta 128 (Guía de Respuestas a Emergencias 2004, GRE-2004).

Para cualquier duda del uso de este material favor de consultar a Química Marel S.A. DE C.V.

NOTA

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.